



Hotel La Boroña

Alojamientos — Hoteles / apartahoteles / hostales / pensiones



📍 Calle

Ctra. AS-II, 1602 33392
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

📞 Contacto

Tlfno 985 166 024
reservas@laborona.com
<https://www.hotelboronagijon.com/es>

📅 Creado por

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 01/03/2024



Última modificación por

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 18/03/2024



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

El hotel La Boroña se encuentra en Gijón, a tan sólo 5 kilómetros del centro turístico de la ciudad. Nuestra situación junto a una zona comercial, contamos con fácil acceso a las vías más importantes de comunicación de la región (AS1, AS 2, AS 8 y AS 66), lo que nos convierte en un hotel ideal tanto para viajes de negocios como para visitas turísticas. Con una decoración moderna y funcional, el Hotel La Boroña dispone de 66 habitaciones totalmente equipadas. Todos los clientes disponen de conexión wifi gratis en las habitaciones y aparcamiento privado. Nuestro Restaurante dispone de una amplia oferta gastronómica con menús diarios y servicio a la carta. El hotel dispone de cafetería en planta baja accesibles sin desnivel y sala de eventos/reuniones en la planta -1 accesible mediante ascensor.

Entrada



Acceso: Sin desniveles

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Obstáculos en la puerta: Puerta de vidrio sin señalización visual



Zona de atención al público

✓ Mostrador de atención al público



✓ Próximo a la entrada

Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

Hay rótulos de señalización: Sí

Rótulos: Con textos de color contrastado

✓ Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores, escalones / escalera

Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Grande

✓ Con información visual

Botones del ascensor: En altorrelieve, de color contrastado

✓ Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas

Datos de la escalera


Número de escalones: Más de 3

Altura del escalón en cm: 18

✓ Pasamanos

Habitación adaptada

✓ Habitación adaptada para discapacidad física



Número de habitaciones adaptadas: 3

Número / nombre de la habitación: 318

Circulación cómoda hasta la habitación: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio lateral a la cama: Sí

Espacio libre junto a la cama en habitación adaptada para discapacidad física

El espacio es mayor o igual que 90 cm: A la derecha, a la izquierda

Altura de la cama en cm (colchón incluido): 49

Cuarto de baño



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Corredera

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Inodoro próximo a la ducha: Sí

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Fijas

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal

✓ Ducha

Ducha a ras de suelo: Sí

Espacio de acercamiento mayor o igual que 80 cm: Sí

Barra(s) de apoyo en la ducha: Sí

Grifo monomando: Sí

Alcachofa regulable: No

Asiento de ducha: Sí

Tipo de asiento: Fijo

Áreas de restauración



Carta con textos grandes y color contrastado: Sí

Mesas accesibles: Sí

✓ Silla alta para niños

Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Alta (mayor o igual que 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal

Servicios y equipamientos

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: No

Bucle de inducción magnética: No

✓ Personal de atención al público

Formación de personal



Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Plaza de aparcamiento PMR

- ✓ Plaza de aparcamiento reservada PMR



Próxima al establecimiento: Sí

Perteneciente al establecimiento: Sí

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: Sí

Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí